

<p>در محیط کارگاهی پوشیدن لباس کار و کفش مناسب و همچنین استفاده از عینک ایمنی در زمان کار با دستگاه‌ها الزامی است، همچنین بهتر است لباس کار شما آستین کشی محکم داشته باشد یا آستین‌ها را تا بزنید</p>	
<p>با توجه به خطر احتمالی گیر کردن به محورهای چرخشی دستگاه‌ها قبل از شروع به کار هرگونه وسیله‌ای از قبیل شال گردن، گردن‌بند، ساعت، هندزفری و... را که احتمال می‌دهید ممکن است به دستگاه گیر کند را از خود جدا کنید</p>	
<p>قبل از شروع به کار قسمت‌های مختلف دستگاه را بازدید کنید و جاهایی که لازم است را روغن کاری کنید و در صورت وجود هر مشکلی حتماً آن را به کارشناس کارگاه گزارش نمایید</p>	 <p>Check equipment before operation.</p>
<p>هرگز برای توقف قسمت چرخنده دستگاه از دست استفاده نکنید</p>	
<p>از جا نماندن آچار سه‌نظام روی دستگاه همیشه مطمئن شوید</p>	
<p>حتماً بعد از اتمام کار دستگاه باید نظافت و روغن کاری شود و قبل از نظافت و روغن کاری دستگاه از قطع بودن برق اصلی دستگاه اطمینان حاصل کنید</p>	